


劔岳 早月尾根登山道から劔岳を目指す方へ！！

早月尾根 標高 2,500 m 付近で登山道が 30m 程崩落しています。
危険箇所には、仮設歩道、ロープ等を整備しましたが、不安定な状態です。
進入禁止箇所には、絶対に立ち入らないでください。ご注意ください。



崩落箇所



崩落



崩落箇所上からの眺め



ロープを張ったが、不安定な状態

情報発信元

上市町産業課商工観光班 076-472-1111 (内線 364)